Packaging specification for TH Tab + Plug
Verpakkingsspecificatie voor TH Tab + Plug

1. SCOPE / *DOEL*

This specification describes the transport packaging from **TE Connectivity to customer** for the TH Tab and Plug products based on 107-15523.

*Deze specificatie beschrijft de verpakking voor het transport van **TE Connectivity naar klant** voor de TH Tab en Plug producten op basis van 107-15523.*

2. TRANSPORT FROM TE OOSTKAMP TO CUSTOMER
TRANSPORT VAN TE OOSTKAMP NAAR KLANT

2.1 BOM for 1 box / *MATERIALENLIJST voor 1 doos*

PN (2K)	PN Plastic bag* *PN Plastiek zak*	PN Box *PN doos*	Parts/bag* *Delen/Zak*	Bags/box* *Zakken/doos*	Bags/layer* *Zakken/laag*	Parts/box *Delen/doos*
1379659-X	2-2236814-3/ 1486451-1	973057-2	100	32	8	3200
1379662-X			100	24	3	2400
1379665-X			100	20	5	2000
1379668-X			100	12	2	1200
1379675-X			100	12	3	1200
1379658-X	NA/*NVT*		NA/*NVT*	NA/*NVT*	NA/*NVT*	6000
1379674-X						2800

* **IMPORTANT**: Plastic bag is optional, not mandatory! / ***BELANGRIJK**: Plastiek zak is optioneel, niet verplicht!*

PN (TES)	PN Plastic bag *PN Plastiek zak*	PN Box *PN doos*	Layer pad ** Karton plaat	Parts/box *Delen/doos*
1379662-X	NA/*NVT*	973057-2	973163-2	2400
1379665-X				2000
1379671-X				800
1379678-X				1200
1379681-X				800
1565804-X	1417350-4			1600

** Only needed with a **taped box** / *Enkel nodig bij een **getapete doos***

Table1 */ Tabel 1*

2.2 IMPORTANT / *BELANGRIJK*

1. Only one PN is allowed on a pallet/dolly. No mixed pallets are allowed.
2. Don‘t put various revisions on one pallet/dolly
3. Cleanliness is to be respected.

1. Er is slechts 1 PN toegelaten per pallet/dolly. Er mogen in geen geval verschillende PN ‘s op 1 pallet verzonden worden.
2. Verschillende revisies mogen niet op 1 pallet/dolly voorkomen.
3. Alles dient proper te blijven.

© Tyco Electronics Corporation
Harrisburg, PA
All International Rights Reserved

*Trademark

This is a Class II confidential document belonging to Tyco Electronics Corporation. A Class II document may not be disclosed to any non-Tyco Electronics persons without (1) the written apporval of a Tyco Electronics manager and (2) the signing of a Confidential Disclosure Agreement.

2.3 INSTRUCTIONS OPS in case plastic bags are used
RICHTLIJNEN OPS indien plastiek zakken worden gebruikt

IMPORTANT: make always sure that the parts are clearly visible when opening the box (if a bag is used). So, the white side of the plastic bag should always be on the bottom.

BELANGRIJK: wees er zeker van dat de delen duidelijk zichtbaar zijn bij het openen van de doos (indien een zak gebruikt wordt). Dus zorg er steeds voor dat de witte zijde van de zakjes aan de onderzijde zit.

	**1379659-X** Place 8 bags per layer (see picture) and fill the box up to the mentioned number of bags in table 1. Close the box and stick the label. *Leg 8 zakken per laag (zie foto) en vul de doos tot het opgegeven aantal zakken volgens tabel 1. Sluit de doos en kleef het etiket.*
	**1379662-X / 1379675-X** Place 3 bags per layer (see picture) and fill the box up to the mentioned number of bags in table 1. Close the box and stick the label. *Leg 3 zakken per laag (zie foto) en vul de doos tot het opgegeven aantal zakken volgens tabel 1. Sluit de doos en kleef het etiket.*
	**1379665-X** Place 5 bags per layer (see picture) and fill the box up to the mentioned number of bags in table 1. Close the bag and stick the label. *Leg 5 zakken per laag (zie foto) en vul de doos tot het opgegeven aantal zakken volgens tabel 1. Sluit de doos en kleef het etiket.*
	**1379668-X** Place 2 bags per layer (see picture) and fill the box up to the mentioned number of bags in table 1. Close the box and stick the label. *Leg 2 zakken per laag (zie foto) en vul de doos tot het opgegeven aantal zakken volgens tabel 1. Sluit de doos en kleef het etiket.*

DRAFT

	1379678-X Place 1 layer pad on the bottom and fill the box. Close the box and stick the label. *Leg 1 kartonnen plaat op de bodem en vul de doos. Sluit de doos en kleef het etiket.*
	1379671-X / 1379681-X Place 1 layer pad on the bottom and fill the box. Close the box and stick the label. *Leg 1 kartonnen plaat op de bodem en vul de doos. Sluit de doos en kleef het etiket.*
	1565804-X Place 1 layer pad on the bottom, then the **plastic bag** and finally fill the box. Close the box and stick the label. *Leg 1 kartonnen plaat op de bodem, dan de **plastiek zak** en vul tenslotte de doos. Sluit de doos en kleef het etiket.*
 	For 2Kx and molding lines: ➔ Place 10 filled boxes onto a dolly (left picture). For TES line: ➔ Place 40 filled boxes onto a V2-pallet (right picture) *Voor 2Kx en spuitgiet lijnen:* ➔ *Plaats 10 gevulde dozen op een dolly (linkse foto)* *Voor de TES lijn:* ➔ *Plaats 40 gevulde dozen op een V2-pallet (rechtse foto)*

DRAFT